

Monte Porzio Catone, 18 ottobre 2016

Al Sindaco E. Pucci

All'assessore ai Lavori Pubblici R. Silo

All'assessore alla Pubblica Istruzione G. Minucci

Al responsabile dell'Area Tecnica M. Plebani

→ e p.c. alla Dirigente scolastica dell'I.C. Don Milani prof.ssa Fabiola Tota

Oggetto: sicurezza G. Carducci, plesso di piazza Borghese

I genitori dei bambini dell'IC Don Milani, plesso di Piazza Borghese, dei quali seguono le firme in allegato,

premessi che:

- con determinazione n. 1113 del 24/08/2016 l'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Porzio Catone ha affidato all'ing. Massimo Cerri l'incarico di effettuare le indagini diagnostiche del solo solaio di copertura della palestra del plesso di Piazza Borghese;
- nonostante uno studio sulla valutazione del rischio sismico di tutti gli edifici scolastici risalente al 2013 (determina n. 34 del 22.01.13), l'Amministrazione comunale ha dato mandato di individuare un professionista cui affidare la progettazione per l'adeguamento sismico soltanto nel settembre 2016, con tempi e modi ancora tutti da definire;
- come da risposta della Dirigente scolastica alla richiesta di accesso agli atti dei genitori (prot. n. 5006/A16-1, in allegato), **non** risulta presente agli atti dell'IC Don Milani il certificato di agibilità, in particolare:
 - il certificato di idoneità statico-sismica del fabbricato;
 - il Certificato Prevenzione Incendi, in relazione agli aspetti che comunque **incidono sul rischio sismico**: in particolare, le uscite di sicurezza e le scale di sicurezza esterne previste dalla vigente normativa antincendio;
- manca ad oggi, da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'Area Tecnica, una chiara assunzione di responsabilità ufficiale e suffragata da dati tecnici relativa all'intero plesso di piazza Borghese, che dichiari l'esistenza di un adeguato livello di protezione antisismica in conformità alla normativa vigente, la quale dà agli edifici utilizzati per ospitare scuole il rilievo di edifici di interesse strategico. OPCM 3274/2003 e allegati

Ciò premesso, i genitori

chiedono

che l'Amministrazione Comunale fornisca **tutte le certificazioni** (peraltro richieste dalla Dirigenza dell'I.C. Don Milani con cadenza annuale – vedi prot. n. 5006/A16-1, in allegato), nonché le **conformità e assunzioni di responsabilità di cui sopra.**

In mancanza di tale indispensabile documentazione, e in attesa dei finanziamenti (e dei successivi lavori) necessari per l'adeguamento sismico, i genitori chiedono, per la sicurezza e incolumità dei bambini, che essi vengano IMMEDIATAMENTE trasferiti in una struttura che dia tutte le garanzie previste dalla vigente normativa in ordine alla certificazione di agibilità e alla resistenza sismica.

In ordine a **tutte** le richieste di cui sopra, i genitori accetteranno **esclusivamente risposte scritte da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'Area Tecnica** al seguente indirizzo di posta certificata:

genitoriborghese@legalmail.it

Si evidenzia l'urgenza.

In allegato:

- 1) risposta della Dirigente scolastica alla richiesta di accesso agli atti - prot. n. 5006/A16-1
- 2) firme dei genitori richiedenti (non esaustiva essendo la raccolta firme ancora in atto).